

HUITIN LEIKKIPUISTO



Playcare Report



Yhteyshenkilö

Osoite

Viimeksi päivitetty

Jukolantie 100,21800 KYRÖ

19.06.2017



Leikkivälineet (1 / 3)

HUVIMAJA-112357



JOUSIELÄIN-112366



KEINUTELINE-112361



TORNILIUUKU-112364



KIIPEILYSEINÄ-112350



HUVIMAJA-112351



ROSKAKORI-112358



JOUSIELÄIN-112354





Leikkivälineet (2 / 3)

JOUSITUOTE-112353



TOLPAT-112352



KIIPEILYTELINE-112360



KEINUTELINE-112359



PÖYTÄPENKKI-112367



JOUSIELÄIN-112355



ROSKAKORI-112365



PIKNIKPÖYTÄ-112362





Leikkivälineet (3 / 3)

PIKNIKPÖYTÄ-112363

VALSSI JARRULLA-66268

JOUSITUOTE-112356





'Työkohde':96541



Vikaluokka A
 Aika 19.06.2017
 Tila Purku
 Väline / vika Kiipeilyseinä. Elinkaarensa päässä.
 Lisätietoja Seinäelementit irtoamaisillaan yläreunasta ja turva-alusta puuttuu. Suositellaan välineen uusimista korjauskustannukset ja elinkaari huomioiden.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
000630-RP	Tuotteiden purku	40 PCS	8.00EUR	320.00EUR
000630-WP	Jättemaksu (tuote)	1 PCS	81.00EUR	81.00EUR
Yhteensä				401.00 EUR alv 0%



'Työkohte':96534



Vikaluokka A
 Aika 19.06.2017
 Tila Purku
 Väline / vika Monitoimiväline. Monivikainen.
 Lisätietoja Lahovaurioita rakenteissa, kiinnikkeitä puuttuu, liukuosan lähtötaso puutteellinen, alusta nurmettunut ja kaide-elementit vääntyilleet muodostaen kiinnijuuttumisvaaroja.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
000630-RP	Tuotteiden purku	60 PCS	8.00EUR	480.00EUR
000630-WP	Jättemaksu (tuote)	1 PCS	81.00EUR	81.00EUR
Yhteensä				561.00 EUR alv 0%

'Työkohde':96537

Playcare Report



Vikaluokka	B
Aika	19.06.2017
Tila	Turva-alustan asennus
Väline / vika	Keinuteline 2. Turva-alusta puutteellinen.
Lisätietoja	Alusta nurmettuu ja kovettunut. Uusitaan turvasoralle.

Työstä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja

Lisätietoa saat:

Playcare asiakaspalvelu

0207 750100

playcare@lappset.com

'Työkohde':96536



Playcare Report



Vikaluokka	B
Aika	19.06.2017
Tila	Turva-alustan asennus
Väline / vika	Keinuteline 1. Turva-alusta puutteellinen.
Lisätietoja	Alista nurmeltuun ja kerrosvahvuus riittämätön. Uusitaan alusta turvasoralle.

Työstä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja

Lisätietoa saat:

Playcare asiakaspalvelu

0207 750100

playcare@lappset.com

'Työkohte':96548



Playcare Report



Vikaluokka	B
Aika	19.06.2017
Tila	FC_ACTION PLAN
Väline / vika	Toimenpidesuunnitelma
Lisätietoja	Leikkialue vaatii saneerauksen. Suositellaan korjauksia ja yksittäisten välineiden uusimisia vikailmoitusten perusteella.

Työstä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja

Lisätietoa saat:

Playcare asiakaspalvelu

0207 750100

playcare@lappset.com



'Työkohte':96540



Vikaluokka B
 Aika 19.06.2017
 Tila Korjaus
 Väline / vika Karuselli. Kaaripenkki rikki.
 Lisätietoja Uusitaan 1kpl. Varaosa Lappset Group Oy.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
909895SP	ISTUIN479x249x134	1.00 PCS	83.52EUR	83.52EUR
909895-I	ISTUIN/KAHVAN ASENNUSTYÖ	1 PCS	27.50EUR	27.50EUR
000630-W	Jättemaksu (varaosa)	1 PCS	25.00EUR	25.00EUR
Yhteensä				136.02 EUR alv 0%



'Työkohde':96533



Vikaluokka B
 Aika 19.06.2017
 Tila Purku
 Väline / vika Kiipeilyteline. Elinkaarensa lopussa.
 Lisätietoja Alusta täysin nurmettunut, välineen sisällä kasvaa koivu ja puuosissa alkavaa pehmenemistä.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
000630-RP	Tuotteiden purku	40 PCS	8.00EUR	320.00EUR
000630-WP	Jättemaksu (tuote)	1 PCS	81.00EUR	81.00EUR
Yhteensä				401.00 EUR alv 0%



'Työkohde':96546



Vikaluokka C
Aika 19.06.2017
Tila Turva-alueen laajennus
Väline / vika Tasapainopuomi. Turva-alue vajaa.
Lisätietoja Pensaat turva-alueella. Leikataan pensaat.

Työstä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja
Lisätietoa saat:
Playcare asiakaspalvelu
0207 750100
playcare@lappset.com



'Työkohde':96539



Vikaluokka C
Aika 19.06.2017
Tila Korjaus
Väline / vika Katokset 2kpl. Lattiatasot lahovaurioiset.
Lisätietoja Uusitaan lattiatasot. Suositellaan terassilaudasta, sillä valmiita elementtejä ei enää saatavilla. Veloitus toteutuman mukaan.

Työstä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja

Lisätietoa saat:

Playcare asiakaspalvelu

0207 750100

playcare@lappset.com



'Työkohte':96544



Vikaluokka C
 Aika 19.06.2017
 Tila Purku
 Väline / vika Pöytäpenkki-yhdistelmä?. Elinkaarensa päässä.
 Lisätietoja Notkahtanut ja lautoja puuttuu. Uudet on jo tilalla.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
000630-RE	Välineiden korjaustyö	1.5 PCS	55.00EUR	82.50EUR
000630-WP	Jättemaksu (tuote)	1 PCS	81.00EUR	81.00EUR
Yhteensä				163.50 EUR alv 0%



Vikaluokka	D
Aika	19.06.2017
Tila	Huomautus
Väline / vika	Jousihevoset 2kpl. Norminvastaiset jalkatapit.
Lisätietoja	Jalkatappien kohdalla riski onnettomuudelle pieni, joten toimenpiteitä ei nähdä tarpeelliseksi.

Työstä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja

Lisätietoa saat:

Playcare asiakaspalvelu

0207 750100

playcare@lappset.com



'Työkohde':96547



No Image found

Vikaluokka	D
Aika	19.06.2017
Tila	Huomautus
Väline / vika	Opastetaulu puuttuu.
Lisätietoja	Taulun tulee sisältää ainakin: 1.Leikkialueen osoite 2.Hätänumero 3.Huollon puhelinnumero.

Työstä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja

Lisätietoa saat:
Playcare asiakaspalvelu
0207 750100
playcare@lappset.com

'Työkohde':96542

Playcare Report



Vikaluokka	D
Aika	19.06.2017
Tila	Huomautus
Väline / vika	Keinutelineet 2kpl. Elinkaariarvio.
Lisätietoja	Välineillä on elinkaarta jäljellä noin 5 vuotta huollettuna. Suositellaan keinujen uusimista korjausten sijaan muiden välineiden uusimisen yhteydessä.

Työstä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja

Lisätietoa saat:

Playcare asiakaspalvelu

0207 750100

playcare@lappset.com