



Yhteyshenkilö

Osoite

Viimeksi päivitetty

Playcare Report



Ollilantie 8,21800 KYRÖ

19.06.2017



Leikkivälineet (1 / 2)

LEIKKIKESKUS-66261



PALLOSEINÄ-66262



KORIPALLOTETINE-66265



PENKKI-66263



OLESKELUALUE-66258



KEINUTELINE-112334



ROSKAKORI-112333



LEIKKIPIHA-112332





Leikkivälineet (2 / 2)

LENTOPALLOKENTTÄ-112335 HUVIMAJA-66259



PIKINIKPÖYTÄ-112336



ROSKAKORI-112337



KORIPALLOTELIN-66264



JOUSIKIIKKU NELJÄLLE-66257



KEINUTELIN-66260





'Työkohte':96514



Vikaluokka A
 Aika 19.06.2017
 Tila Purku
 Väline / vika Kiihku 4:lle. Elinkaarensa päässä.
 Lisätietoja Väline rikottu ilkeästi ja laakeri erittäin kulunut. Suositellaan tilalle uutta vastaavaa.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
000630-RP	Tuotteiden purku	32 PCS	8.00EUR	256.00EUR
000630-WP	Jättemaksu (tuote)	1 PCS	81.00EUR	81.00EUR
Yhteensä				337.00 EUR alv 0%



'Työkohte':96519



Vikaluokka A
 Aika 19.06.2017
 Tila Purku
 Väline / vika Keinuteline 1. Elinkaarensa päässä.
 Lisätietoja Orsi vaihdettu väärään varaosaksi, orren kiinnitykset puutteelliset, laakerit kuluneet, istuimet rikki ja alusta kova. Suositellaan tilalle uutta vastaavaa.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
000630-RP	Tuotteiden purku	32 PCS	8.00EUR	256.00EUR
000630-WP	Jättemaksu (tuote)	1 PCS	81.00EUR	81.00EUR

Yhteensä **337.00 EUR**
alv 0%

**'Työkohte':96531**

Vikaluokka	B
Aika	19.06.2017
Tila	FC_ACTION PLAN
Väline / vika	Toimenpidesuunnitelma
Lisätietoja	Leikkialueella on tehty ilkivaltaa ja monet välineet ovat rikki. Lisäksi osa välineistä on elinkaarensa päässä käyttöasteesta ja iästä johtuen. Suositellaan monitoimivälineen ja katoksen kunnostusta ja muiden välineiden uusimista.

Työstä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja

Lisätietoa saat:

Playcare asiakaspalvelu

0207 750100

playcare@lappset.com



'Työkohde':96530



Vikaluokka B
 Aika 19.06.2017
 Tila Purku
 Väline / vika Koripalloteline 1. Rikki.
 Lisätietoja Kori revennyt irti levystä, joka rikkoutunut myös. Suositellaan tilalle uutta vastaavaa.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
000630-RP	Tuotteiden purku	20 PCS	8.00EUR	160.00EUR
000630-WP	Jättemaksu (tuote)	1 PCS	81.00EUR	81.00EUR
Yhteensä				241.00 EUR alv 0%



'Työkohte':96515



Vikaluokka	B
Aika	19.06.2017
Tila	Korjaus
Väline / vika	Katos. Lattiaelementit rikki.
Lisätietoja	Keskellä poltettu nuotiota. Uusitaan lattiaelementit.

Työstä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja

Lisätietoa saat:

Playcare asiakaspalvelu

0207 750100

playcare@lappset.com



'Työkohte':96513



Vikaluokka B
 Aika 19.06.2017
 Tila Purku
 Väline / vika Hiekkaleikki. Elinkaarensa päässä.
 Lisätietoja Lahovaurioita ja osia rikottu ilkeilyltäisesti. Korjaus ei ole enää järkevää. Suositellaan tilalle uutta vastaavaa.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
000630-RP	Tuotteiden purku	36 PCS	8.00EUR	288.00EUR
000630-WP	Jättemaksu (tuote)	1 PCS	81.00EUR	81.00EUR
Yhteensä				369.00 EUR alv 0%



'Työkohde':96521



Vikaluokka B
 Aika 19.06.2017
 Tila Purku
 Väline / vika Keinuteline 2. Elinkaarensa lopussa.
 Lisätietoja Laakerit kuluneet, istuimet kuluneet, ketjunsuojat puuttuvat ja alusta kova. Väline on mahdollista kunnostaa, mutta korjauskustannukset ja odotettavissa oleva elinkaari huomioiden suositellaan tilalle uutta vastaavaa.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
000630-RP	Tuotteiden purku	32 PCS	8.00EUR	256.00EUR
000630-WP	Jättemaksu (tuote)	1 PCS	81.00EUR	81.00EUR
Yhteensä				337.00 EUR alv 0%

'Työkohde':96526



Playcare Report



Vikaluokka	B
Aika	19.06.2017
Tila	Turva-alustan asennus
Väline / vika	Monitoimiväline. Turva-alusta puutteellinen.
Lisätietoja	Alustana tulisi olla turvasoraa 30cm kerrosvahvuus koko turva-alueella. Uusitaan alusta.

Työstä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja

Lisätietoa saat:

Playcare asiakaspalvelu

0207 750100

playcare@lappset.com



'Työkohte':96518



Vikaluokka B
 Aika 19.06.2017
 Tila Purku
 Väline / vika Palloseinä. Elinkaarensa päässä.
 Lisätietoja Tolppien juuressa muurahaispesä, jonka vuoksi tolpat maanrajasta lahovaurioituneet.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
000630-RP	Tuotteiden purku	40 PCS	8.00EUR	320.00EUR
000630-WP	Jättemaksu (tuote)	1 PCS	81.00EUR	81.00EUR
Yhteensä				401.00 EUR alv 0%



'Työkohte':96523



Vikaluokka C
 Aika 19.06.2017
 Tila Korjaus
 Väline / vika Monitoimiväline. Peliseinäelementti rikki.
 Lisätietoja Uusitaan 1kpl.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
004272SP	WALL ELEMENT LABYRINTTI	1.00 PCS	273.18EUR	273.18EUR
004272-I	LABYRINTTIELEMENTIN ASENNUSTYÖ	1 PCS	27.50EUR	27.50EUR
000630-W	Jättemaksu (varaosa)	1 PCS	25.00EUR	25.00EUR
Yhteensä				325.68 EUR alv 0%



'Työkohte':96516



Vikaluokka C
 Aika 19.06.2017
 Tila Korjaus
 Väline / vika Katos. Aitaelementti puuttuu.
 Lisätietoja Yksi irronnut. Uusitaan.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
701616-604	WALL ELEMENT 45x680x1101 LIGHT GREY	1.00 PCS	151.38EUR	151.38EUR
000630-RE	Välineiden korjaustyö	1 PCS	55.00EUR	55.00EUR
Yhteensä				206.38 EUR alv 0%

'Työkohde':96522



Playcare Report



Vikaluokka	C
Aika	19.06.2017
Tila	Uusi Elämä
Väline / vika	Monitoimiväline. Suojaava pinta kulunut.
Lisätietoja	Tikkuilee, pieniä palasia lohkeillut ja kiinnityksiä ruostunut. Suositellaan välineen kunnostusta esim. Lappsetin Uusi Elämä -palvelun avulla.

Työstä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja

Lisätietoa saat:

Playcare asiakaspalvelu

0207 750100

playcare@lappset.com



'Työkohte':96525



Vikaluokka C
 Aika 19.06.2017
 Tila Korjaus
 Väline / vika Monitoimiväline. Kiipeilyköysi rikki.
 Lisätietoja Metallisäikeet esillä. Uusitaan 1kpl.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
701293SP	ROPE KIIPEILY	1.00 PCS	61.77EUR	61.77EUR
701293-I	KIIPEILYKÖYDEN ASENNUSTYÖ	1 PCS	55.00EUR	55.00EUR
000630-W	Jättemaksu (varaosa)	1 PCS	25.00EUR	25.00EUR
Yhteensä				141.77 EUR alv 0%



'Työkohte':96524



Vikaluokka C
 Aika 19.06.2017
 Tila Korjaus
 Väline / vika Monitoimiväline. Hiekkahissi rikki.
 Lisätietoja Lisäksi hississä kuristumisvaara. Poistetaan leikkielementti.

id	Nimi	Määrä	Hinta	Yhteensä
000630-RE	Välineiden korjaustyö	1.5 PCS	55.00EUR	82.50EUR
000630-W	Jättemaksu (varaosa)	1 PCS	25.00EUR	25.00EUR
Yhteensä				107.50 EUR alv 0%



'Työkohde':96528



No Image found

Vikaluokka	D
Aika	19.06.2017
Tila	Huomautus
Väline / vika	Opastetaulu puuttuu.
Lisätietoja	Taulun tulee sisältää ainakin: 1.Leikkialueen osoite 2.Hätänumero 3.Huollon puhelinnumero.

Työstä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja

Lisätietoa saat:
Playcare asiakaspalvelu
0207 750100
playcare@lappset.com