

Liite 1.

Kyrön leikkikentän, maauimalan alueella 11.8.2017

20 kuvaa · 11. elokuuta 2017 21.10 ✓✓



20 kuvaa · 11. elokuuta 2017 21.10 ✓✓



20 kuvaa · 11. elokuuta 2017 21.10 ✓✓



20 kuvaa · 11. elokuuta 2017 21.10 ✓✓



Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto saanut tiedoksi 2.8.2017

Kyrön taajama alue

#### **Huitinpellon puisto:**

- Se pyörivä laite, missä istutaan, rikkiäinen penkki otettu pois, vaarallisesti jätetty ruuvit paikoilleen.
- Kiipeilyjuttu/liukumäki: liukumäkeen askelmien kohdalle pitäisi sahata reiät, jotta hiekka valuu pois.
- Kiipeilyseinä heiluu

#### **Uimalan puisto:**

- ei vaan toimi. Nuoriso ajaa sinne mopoilla, roskaa ja hajottaa
- Huvimaja aivan rikki ja likainen
- Pikkulasten liukumäessä aina ollut huonot portaat, ei pysty pieni lapsi nousemaan
- Hiekkalaatikon yllä oleva katos viety pois. Aneeminen
- Kiipeilytelineessä pleksijutut rikki ja teräviä.
- Itseäni pelottaa se putkilo, mistä mennään pienten liukumäkeen. Sitä yrittää joku jatkuvasti sulattaa jälkien perusteella sytkärillä
- Kiipeilyjutussa oleva kettinkinen kauha, jolla nostetaan hiekkaa on rikki
- Toisen liukumäen portaissa olevat reiät aivan kuluneet ja rikkiäiset

#### **Vesimäen puisto:**

- Keinuista puuttuu pehmusteet, pelkät metallit jäljellä